

Erledigt

OpenCore mit Monterey lässt sich Zeit beim booten

Beitrag von „macdream“ vom 19. Dezember 2021, 11:36

Vermutlich hast du auch das TRIM Problem mit der Samsung NVMe, es gibt hierzu einiges zu lesen im Forum. Kurzform: TRIM funktioniert mit den meisten Samsung NVMe nicht richtig, unter Monterey bislang keine Möglichkeit dies zu ändern, normale Bootzeiten nur nach Austausch der Samsung mit z.B.: WD SN 750/850, es funktionieren wohl auch einige andere...