

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 21. Dezember 2021, 23:22

Also ich habe eine neue erkenntnis gemacht, als ich in MacOS gemappt habe, habe ich vergessen bzw übersehen dass ich für die USB3.0 Ports auch die 3.0 Ports aktivieren muss, ich habe also nur die USB2.0 Funktion von den Ports aktiviert, damit hat natürlich auch alles funktioniert, jetzt wo USB3.0 aktiviert ist funktioniert es halt nicht mehr, wäre es möglich dass du mir falls du lust/zeit hast mir das vielleicht das mappen über eine SSDT zu zeigen? Oder ist das irgendwo im Guide?