

# Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

**Beitrag von „RenStad“ vom 23. Dezember 2021, 16:47**

Die HS01-07 sollten eigentlich alle auf USB2 stehen. USB3 müßten die SS01-04 sein. Ich habe mal Deine Porteeinstellungen in eine USBPorts.kext übernommen, die vom Hackintool erstellt wurde. Weiterhin habe ich die HS01-07 auf USB2 geändert. Versuche doch mal die anliegende USBPort.kext.

Vergiss nicht USBMap.kext in der Config auf USBPorts.kext zu ändern. Ich hätte die Datei auch umbenennen können, aber dann weiß man später nicht mehr, mit welchem Tool die Datei erzeugt wurde. Test mal und berichte.