

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. Januar 2022, 23:47

Danke erst einmal für alle Antworten.

Letzteres ist wohl für Intel-WLAN, was mir nicht wirklich hilft, da der User Broadcom hat.

Die Frage war ja, ob die **Reihenfolge** der Einbindung und die Kernelversion richtig war bei mir, quasi:

1.

BlueToolFixup ab Kernel 21 (Monterey)

oder/und

BrcmBluetoothInjector bis Kernel 20 (BigSur)

2.

BrcmFirmwareData

3.

BrcmPatchRAM2 ab macOS10.11 bis 10.14, also bis Kernel 18

oder/und

BrcmPatchRAM3 ab 10.15, also ab Kernel 19

Soweit richtig? Bin nicht sicher.

Bei der Reihenfolge war ich bei Punkt 2 und 3 nicht ganz sicher, betreffs der Reihenfolge.

Sofern diese Konfiguration richtig ist, scheint es aktuell bei dem User allerdings am USB-Mapping zu liegen.

Das BT-Broadcom-Device wird in Hackintool/USB grün angezeigt, aber unter Systeminformationen/USB ist es nicht zu sehen.

Fraglich ist nun aber auch, wenn die BT-Injection der Kext's nicht richtig funktioniert, dann taucht es dort auch nicht auf, oder?

WLAN geht bei ihm ja überall auf den macOS-Systemen, nur halt das BT nicht.

Schwer zu sagen, wo da der Hund begraben ist. Ich bin da aktuell auch etwas ratlos.