

Asus Prime X299A II Thunderbolt SSDT

Beitrag von „DSM2“ vom 5. Januar 2022, 10:21

[1000](#) Die einfachste Lösung ist für dich das Umflashen auf folgende Firmware:

[TitanRidgeNVM23-E64Fr.zip](#)

Hintergrund ist der das du ohne weiteres Umschreiben der aktuellen Firmware nicht zum Ziel kommst.

Dafür habe ich weder die Zeit noch die Ambitionen...

Edit: Moment mal!

Das Board hatte doch nen Thunderbolt Header!

Den solltest du wenn vorhanden auch nutzen und nicht überbrücken.

Das Brücken ist nur notwendig wenn keiner vorhanden !