

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „plutect“ vom 22. Januar 2022, 12:08

Wie ich weiter oben geschrieben hatte habe ich seit kurzem einen M2 Adapter statt dem PCIe Adapter der M2 hat die 2 Kabel belegt der PCIe adapter hat eine microUSB Buchse. Der M2 funktioniert genauso gut oder schlecht merke keinen Unterschied.

Ergänzen möchte ich das ich die BCM943602CS mit dem PCIe Adapter lange Zeit in meinem Haswell Hackintosh in Verwendung hatte wo diese samt Sleep hervorragend funktionierte bis Monterey (da gibts bei vielen Probleme NACH dem Sleep. Leider hilft es jetzt nicht ausser das die BT Hardware grundsätzlich wahrscheinlich keinen Fehler hat.

Nachtrag wie ich gerade bemerke wenn der Rechner in den Sleep geht (für die 1 Sekunde) dann schreibt macOS das der USB Stick nicht korrekt ausgeworfen wurde ! Scheint ähnlich zu sein wie [JimSalabim](#) in seinem Z390 Thread es beschrieben hat nur bei mir spielt es keine Rolle ob ich XPM aktiviert (4266MHz) oder deaktiviert (2666MHz) habe.

Stimmt da eventuell noch etwas anders nicht ?