

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „jan2000“ vom 27. Januar 2022, 12:21

Dann ist das doch sehr ernüchternd bei mir. Habe gerade auch Hänger beim Reboot. Und die Lüfter gehen auch nicht in den Zero Fan Mode, aber vielleicht geht das unter MacOS nicht. Ich bin ja auf 12.1. Vielleicht sollte ich noch einmal 11.x testen?

Edit: Ähnliches Ergebnis unter BigSur (166000). Kann PCIe 3.0 hier die Hürde sein? Habe auch mal das alternative BIOS getestet (via Switch, nicht via Flash), ohne Verbesserung.