

# Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „RenStad“ vom 8. Februar 2022, 18:47

Die GeoForce be



| Parameter                | Value      |
|--------------------------|------------|
| AAPLig-platform-id       | <0001659>  |
| device-id                | <16590000> |
| enable-hdm20             | <01000000> |
| framebuffer-con1-enable  | <01000000> |
| framebuffer-con1-type    | <00080000> |
| framebuffer-con2-enable  | <01000000> |
| framebuffer-con2-index   | <FFFFFFFF> |
| framebuffer-flmem        | <00090000> |
| framebuffer-patch-enable | <01000000> |
| framebuffer-portcount    | <02000000> |
| framebuffer-stolenmem    | <00003001> |
| framebuffer-unifiedmem   | <00000000> |

Versuche mal für Deine Grafik

diese Einstellung: