

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „atl“ vom 9. Februar 2022, 11:37

## [Zitat von GerhardM](#)

Ich habe den USB Port, der den m.2 Adapter meiner BCM Karte versorgt, als „intern“ gemappt, damit er immer aktiv ist.

Wie sind deine BIOS-Einstellungen bzgl. des M.2-Adapters bzw. PCI(e)-PowerManagement? Bei mir ist es so, dass ich zwar den USB-Port auf "intern" gemappt habe, da aber das USB-Kabel den Adapter nur mit den USB-Datenleitungen verbindet, ist beim Sleep Bluetooth trotzdem aus, da auch die PCI-Slots keinen Strom haben. 🤔