

Big Sur auf einem m90q (mit i5-10500t CPU) zum laufen bekommen

Beitrag von „jens_macmini“ vom 11. Februar 2022, 17:05

So, ich habe jetzt noch mal komplett neu aufgesetzt. Jetzt erscheint in der Netzwerkumgebung kein pci serial adapter mehr. Das WLAN ist aktivierbar läuft aber nur manchmal. Obwohl der Router nur knapp nem Meter entfernt ist, verbindet sich der Rechner nicht immer und schon gar nicht automatisch nach dem einschalten. Manchmal fragt er nach dem wlan Kennwort manchmal ist das wlan einfach deaktiviert nach Start...

Ich glaube ich sollte es doch mit einer Wlan Karte probieren die native unterstützt wird...

Bluetooth funktioniert einwandfrei.

Gruss

Jens

ps: anbei noch ein Foto der wlan Karte

Edit So Neuigkeiten: Update auf Monterey durchgeführt (Inkl. Bluetoothfix) -> WLAN geht einwandfrei und Bluetooth auch.

Jetzt sieht alles "takko" aus. Nur AirDrop geht eben nicht mit dieser AX201.

Vielen Dank für Deine Unterstützung [RenStad](#)