

Monterey Installation und Dailyusage nur mit deaktivierter Core-Multi-Processing im Bios! Bitte um Eure Hilfe.

Beitrag von „mark176“ vom 11. Februar 2022, 09:37

[Zitat von kaneske](#)

[mark176](#) so, bitte starte diese EFI mal und stelle dein BIOS passend ein.

Falls noch nicht geschehen...

Hast du eine DGPU drin???

Woher kommt denn die EFI?

Nein, ich hab nur eine iGPU drin verbaut (HD 530). Die EFI ist von einem anderen Lenovo S510 - jemand

hatte das mal geteilt - damals wurde damit BigSur 10.3 zum laufen gebracht ..

Alle *.aml Dateien und DSDT stammen von mir und DORTINIA.

Ich glaube, dass das Hyperthreading Problem möglicherweise auch durchs Bios versucht wird.. Weil das

so hartnäckig ist.. Was ich vielleicht nochmal checken könnte (laut meiner Forum Recherche wäre ob

das an den Kexten TSCAdjustReset bzw. VirtualSMC liegt (SMC Processor, SMCSuperIO), oder ich die

CPUTSC..Kext anstatt der TSCAdjust mal verwenden sollte.

Aber im Grunde genommen, hab ich dazu keinen Rat mehr.

Ich könnte natürlich noch etwas Feinschiff machen, wie sieht es denn mit CSR und Security Einstellungen aus?

Ich hatte ab BigSur 11.6.1 Problem, diese Version und höher ließen sich nicht mehr installieren - nur als ich drauf

kam, was an den CPU Config's zu ändern, konnte ich in den Installer gelangen - wobei er bei der Hälfte der Installation

den Bildschirm "schwarz" stellte und ich aber die Installation weiterlaufen lies, was dann zum Erfolg führte.