

Fenvi FW-T919

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. Februar 2022, 18:43

Seit Monterey 12.2.0 brauche ich für die Karte den [AirportBrcmFixup.kext](#) ohne die enthaltenen Plugins AirPortBrcm4360_Injector.kext und AirPortBrcmNIC_Injector.kext.

Startparameter für Länderkennung DE:

Code

1. brcmf-country=DE

Danach läuft die Karte wie gewohnt 1A und alle Apple Dienste inklusive AppleWatch entsperren laufen 1A.

