

# **Sammelthread für BT Probleme unter Monterey**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 14. Februar 2022, 20:30**

Nur das wir nicht aneinander Vorbeischreiben.

Es geht darum das der USB-Port an dem die BT-Karte hängt als intern deklariert wird. Das ist bei mir der USB-Port HS13 im Bild >> Connector internal.

Das hat nichts damit zu tun wo du die BT Karte anschließt.