

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „no_Legend“ vom 14. Februar 2022, 20:37

[Zitat von anonymous writer](#)

Nur das wir nicht aneinander Vorbeischreiben.

Es geht darum das der USB-Port an dem die BT-Karte hängt als intern deklariert wird. Das ist bei mir der USB-Port HS13 im Bild >> Connector internal.

Das hat nichts damit zu tun wo du die BT Karte anschließt.

nein wir meine das gleiche.

Ich hab die fenvi an einem intern ins Header angeschlossen. Dieser Header geht aber auf eine usb hub. Dieser hub ist auf dem mainboard direkt aufgelötet. Dieser hub wieder rum wird als ein HSnn angezeigt. Dieser hub hat aber zwei Board Header.

Allerdings hat das mainboard zwei solcher Hubs. Einen internal eine extern am BackPanel.

mich prüf die Definition morgen nochmal, vielleicht hab ich ja doch etwas verraucht oder ein Schreibfehler irgendwo?

Ich geb morgen Bescheid.

Edit 2022-02-15:

Also ich hab noch mal nachgeschaut, aber der Port HS13 auf dem die FENVI hängt, war richtig definiert. (Siehe Screenshot)

Ich hab zwar sonst noch ein kleiner Fehler gefunden in der USB Def, aber der sollte da nichts aus machen.

Was mich auch wundert, ich bekomme das neue Update für Monterey garnicht angezeigt.

Also 12.2 hab ich drauf, aber die 12.2.1 wird mir nicht angeboten.

Gruß Robert