

# Wake-up Problem Bluetooth (Fenvi T919)

Beitrag von „Hecatomb“ vom 18. Februar 2022, 11:46

Unter Monterey wird usbhub angezeigt...unter Big Sur steht da BRCM20702 Hub.

ASPM L0s + L1 wird im bios eingestellt, nicht in der config

hast du deine efi nun griffbereit?

Hab grad bemerkt das es unter Monterey inzwischen doch wieder als BRCM20702 Hub angezeigt wird. sorry