

Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „kiu77“ vom 18. Februar 2022, 14:09

Danke [Hecatomb](#)

Ich hab herausgefunden, dass ich Deine kext falsch eingebunden hatte - sie darf ja keinen Verweis auf ein executable haben in der config.plist. Der Screenshot zeigt es richtig.

Dann sieht die Liste mit den Ports via Hackintool schon besser aus (noch kleine Fehler bei den Location IDs und merkwürdigerweise sind die mit UsbConnector = 3 angebebenen USB 3.0 Ports als intern geführt, was ja nicht korrekt ist.

Größtes Problem: So tut der Sleep überhaupt nicht.

Ich werde mal dieses merkwürdige ITE Device (original Port 12) ausmappen.