

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Felix76“ vom 20. Februar 2022, 23:53

Bei mir läuft die Fenvi T919 auch ohne Probleme. Sleep geht wunderbar.

ich habe bei meinem Board auch die beiden USB Header die über nen Hub laufen und sie nicht als intern deklariert.

Könnte es sein das Einstellung im Bios fürs Powermanagement nicht passt?

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device
XHCI	HS03	0x14100000	0x03	USB2	⊖	Unknown
XHCI	HS04	0x14200000	0x04	USB2	⊖	Unknown
XHCI	HS06	0x14300000	0x06	USB2	⊖	480 Mbps USB2.0 Hub
XHCI	HS09	0x14400000	0x09	USB2	⊖	480 Mbps USB2.0 Hub
XHCI	HS10	0x14500000	0x0A	USB2	⊖	IDUSBHostDevice
XHCI	HS11	0x14600000	0x0B	USB2	⊖	12 Mbps ITE Device
XHCI	HS12	0x14700000	0x0C	USB2	⊖	12 Mbps USB Receiver
XHCI	SS01	0x14800000	0x11	TypeC	⊖	Unknown
XHCI	SS02	0x14900000	0x12	TypeC	⊖	Unknown
XHCI	SS04	0x14A00000	0x14	USB3	⊖	Unknown
XHCI	SS05	0x14B00000	0x15	USB3	⊖	Unknown
XHCI	SS06	0x14C00000	0x16	USB3	⊖	Unknown
XHCI	SS07	0x14D00000	0x17	USB3	⊖	Unknown
XHCI	SS08	0x14E00000	0x18	USB3	⊖	Unknown
XHCI	SS09	0x14F00000	0x19	USB3	⊖	Unknown

Bluetooth-Controller:	
Adresse:	C8:E0:EB:27:1B:B4
Status:	Ein
Chipsatz:	BCM_20702B0
Sichtbar:	Aus
Firmwareversion:	v150 c9317
Produkt-ID:	0x0001
Unterstützte Dienste:	0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >
Transport:	USB
Hersteller-ID:	0x004C (Apple)