

Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „no_Legend“ vom 21. Februar 2022, 08:57

[anonymous_writer](#) hier der Auszug, der SSDT GPRW war deaktiviert.

Code

1. 2022-02-21 08:54:55.733468+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI USBW PEG2 PEG3 (User)
2. 2022-02-21 08:54:55.733472+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI USBW PEG2 PEG3 (User)