

Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. Februar 2022, 09:10

Hast du geprüft ob die Methode GPRW auch wirklich in XPRW umbenannt wird in deiner DSDT?

Das kann man mit diesem Programm prüfen wenn man damit die aktuell gepatchte DSDT aus dem System lädt.

[MaciASL](#)