

Problem mit USBMap.kext

Beitrag von „harling“ vom 26. Februar 2022, 20:57

Hallo zusammen,

ich hab wohl irgendwie einen gedanklichen Hänger. Habe mit aktuellstem OpenCore 0.78, aktuellen kexten und neuer config.plist nach vielen Anläufen „problemlos“ meinen Hacky auf Monterey aktualisiert. Alles gut, habe dazu auch eine eigene USBMap.kext erstellt und eingebunden. Jetzt funktionieren aber einige Ports nur als 2.0, andere nur für 3.0. Wie kann ich denn nun weitere Ports hinzufügen?

Vorher lief alles nur als USB 3.0, jetzt gemischt aber nicht vollständig bzw. richtig. Ich wäre dankbar für jeden Tipp zur richtigen Vorgehensweise. Habe versucht mich hieran zu orientieren <https://github.com/corpnewt/USBMap> aber war wohl nicht ganz erfolgreich. Finde die Angaben leider auch etwas dürftig...

Danke!

Christian