

Bluetooth funktioniert nicht - BCM943602CS & Monterey 12.2.1

Beitrag von „hackmac004“ vom 7. März 2022, 13:47

Mit den neuesten nightly versionen kannst du Trim, was für den langen boot verantwortlich ist, deaktivieren.

<https://dortania.github.io/bui...=OpenCorePkg&viewall=true>

Du musst dein OC updaten und SetApfsTrimTimeout auf 0 stellen.

Man sollte Trim aber ab und zu durchlaufen lassen, damit die platte aufgeräumt wird, indem man -1 als Wert nutzt.