

# Monterey bootet plötzlich sehr langsam

Beitrag von „Schnigge“ vom 23. März 2022, 17:03

[user232](#) Terminal spuckt folgendes aus:

Code

1. 2022-03-23 16:47:34.092722+0100 0x319 Default 0x0 0 0 kernel: (apfs) spaceman\_scan\_free\_blocks:3154: disk6 scan took 69.022057 s, trims took 68.776239 s
2. 2022-03-23 16:47:37.814439+0100 0x838 Default 0x0 0 0 kernel: (apfs) spaceman\_scan\_free\_blocks:3154: disk1 scan took 0.629002 s, trims took 0.515100 s
3. 2022-03-23 16:47:37.717690+0100 0x8f4 Default 0x0 0 0 kernel: (apfs) spaceman\_scan\_free\_blocks:3154: disk3 scan took 0.429299 s, trims took 0.410301 s
4. 2022-03-23 16:52:14.307561+0100 0x15cf Default 0x0 0 0 kernel: (apfs) spaceman\_scan\_free\_blocks:3154: disk9 scan took 0.254832 s, trims took 0.147977 s

Edit: Gerade mal SetApfsTrimTimeout auf 0 gesetzt. Jetzt rast er beim booten so durch und er braucht keine 10 Sekunden. Was habe ich dadurch jetzt gemacht? Kann man das so lassen, oder habe ich etwas überbrückt, was ich nicht überbrücken sollte?