

# Probleme nach RAM wechseln (bootet nicht mehr)

**Beitrag von „ozw00d“ vom 26. März 2022, 13:13**

Okay war doch keine SSDT. du hast da soviel zusammengeschustert...

Naja wie auch immer du hattest eine USBPorts.kext eingebunden, bitte beschäftige dich nachdem du diese kurzfristig genutzt hast, damit auf SSDT umzusteigen.

Die USBPorts.kext methode ist nicht mehr so pralle unter Monterey.

Hab dir die mal eben eingebunden.