

Monterey friert bei 15min Installationsrestzeit ein Yoga S940

Beitrag von „Aleyandro75“ vom 26. März 2022, 19:13

Eine **Samsung MZVLW1T0HMLH-000L2**PM961 ist eingebaut.

Könnte wirklich daran liegen, weil bei der APFS Formatierung stürzt er ab ?!

Keine Möglichkeit zu umgehen, bevor eine neue her muss ?