

# Monterey und X79 - Kernel Panics, BT und USB Probleme

Beitrag von „mumsford“ vom 27. März 2022, 14:57

Ich hab ein paar Updates bzw. weitere Infos zu meinem Problem.

1. Für den E5-1680 v2 gibts keine Daten im ssdtPRGen script... Trotz Einfügen in der User Defined.cfg mit folgenden Eckdaten:

```
"E5-1680V v2,140,1100,3000,4400,8,16,4,100"
```

(140W zieht sich der Gute, dank des OCs auf 4,4GHZ. Mag das OC schuld an der Misere sein?)

lässt sich das Script blöderweise nicht ausführen. Und das ist, denke ich, der Grund für die Meldungen beim booten und den sporadischen KPs.

Mal läuft das System ein paar Stunden, mal nur ein paar Minuten. Irgendwo muss der Bock ja sitzen. Hat jemand Tips für mich, bzgl. des Power Managements vom 1680v2?

