

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 28. März 2022, 16:25

[Wolfe](#) Vega 56 / 64 Inject führt zum Laden der SMU Firmware und damit zur Rückkehr der Lüfterproblematik. Außerdem führt ein Inject der iMac Pro Framebuffer zwangsläufig zum Verlust von Ausgängen weil die Belegung der Anschlüsse nicht passt.