

Installation auf Optiplex 7070 MFF scheitert

Beitrag von „Hecatomb“ vom 11. April 2022, 10:44

wenn usb gemappt ist, japp das meine ich. mit usbinjectall haut es dir nämlich ab big sur den Port vom usb bei starten des Installer weg

~~schau dir einfach meine Dell efi an und kopiere die Zeilen bei den kexten aus der config. ist für bis zur und Monterey . kexte liegen in den Kext download Ordner drinne. wird jeweils nur das geladen was gebraucht wird~~

[Dell XPS 13 7390](#)

also für bluetooth und wlan

Nachtag: sie haben Post. teste einfach mal. Sag bescheid ob nun alles geht