

Installation auf Optiplex 7070 MFF scheitert

Beitrag von „trekki1990“ vom 12. April 2022, 09:41

Habe das SMBIOS auf MacMini8,1 angepasst und die Bluetooth Kexte deaktiviert.

Ich boote aktuell Big Sur, da ja im Dortania Guide geschrieben wurde Monterey macht u.U. Probleme 😄

Soll ich erst mal mit meiner funktionierenden EFI auf Monte upgraden und dann versuchen wir es noch mal?

Anbei das Resultat vom Boot...