

Installation auf Optiplex 7070 MFF scheitert

Beitrag von „riorimini“ vom 13. April 2022, 23:11

Standardmäßig sieht man erstmal keine ESP Partition. Die muss gemountet werden. Ich hab dazu den ESP MOUNTER PRO installiert. Gibt aber auch andere Möglichkeiten.

Wenn die EFI PArtion gemountet ist, kannst Du sie wie jedes andere Laufwerk öffnen und die Dateien aus Deinem EFI Ordner hinein kopieren.