

Kein Ton, kein Drucker nach Installation

Beitrag von „griven“ vom 14. April 2022, 21:07

Naja man wird vielleicht nicht gleich alle Id's testen müssen in den meisten Fällen funktioniert ja ID 1 schon ganz gut 😊

In der ursprünglichen EFI hatte es sich jemand "leicht" gemacht und einfach die VoodooHDA reingeschmissen was ich in der BigSur tauglichen Neuauflage vermeiden wollte da VoodooHDA mitunter mehr Probleme verursacht als es Probleme beseitigt. Wie auch immer anbei mal mit ID 1: [config.plist](#)

[Norderstedter](#) Wenn Du die anderen selbst durchprobieren möchtest Du findest den nötigen Eintrag unter dem Punkt NVRAM -> Add -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 hier dann einfach den wert hinter `alcid=` entsprechend ändern.

