

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. April 2022, 15:47

Das war auch bei CCC Vers. 5 schon so, zumindest für Monterey, BigSur war kein Problem. Einen bootfähigen Clone zu erstellen kann funktionieren, muss es aber nicht.

Siehe auch die Erklärungen in CCC hierzu.