

USB-Mapping funktioniert mit Monterey nicht mehr

Beitrag von „LetsGo“ vom 23. April 2022, 14:16

[kaizerlei](#)

Ok. Kannst du mal deine letzte EFI und einen IOreg Snapshot von den USBSPorts hochladen. Und falls du Windows hast würde ich es an deiner Stelle in Erwägung ziehen die Ports mit dem USBToolbox Programm unter Win zu mappen. [USB-Ports mappen unter Windows](#)

ioreg sollte ca. so aussehen:

```
↳ XHC@14
  ↳ XHC@14000000
    ↳ HS01@14100000
    ↳ HS03@14200000
    ↳ HS05@14300000
    ↳ HS06@14400000
    ↳ HS08@14500000
    ↳ HS09@14600000
    ↳ HS10@14700000
    ↳ HS11@14800000
    ↳ HS12@14900000
    ↳ SS01@14a00000
    ↳ SS02@14b00000
    ↳ SS05@14c00000
    ↳ SS06@14d00000
    ↳ SS07@14e00000
    ↳ SS08@14f00000
```

Habe noch einen Fehler im USBMap.kext gefunden. Eventuell war der ausschlaggebend.