

USB-Mapping funktioniert mit Monterey nicht mehr

Beitrag von „grecedrummer“ vom 23. April 2022, 15:43

[kaizerlei](#)

probiere mal diese EFI. Bei einem Kollegen der das gleiche Board hat wie Du, und macOS12 hat, brilliert alles.

Wenn es doch nicht gehen sollte, dann stimmt etwas mit [BIOS settings](#) oder config.plist nicht.

Key	Type	Value
CFBundleDevelopmentRegion	String	English
CFBundleGetInfoString	String	1.0 Copyright © 2018-2020 Headsoft. All rights reserved.
CFBundleIdentifier	String	com.Headsoft.USBParts
CFBundleInfoDictionaryVersion	String	6.0
CFBundleName	String	USBParts
CFBundlePackageType	String	KEXT
CFBundleShortVersionString	String	1.0
CFBundleSignature	String	????
CFBundleVersion	String	1.0
⌵ IOKitPersonalities	Dictionary	{ 3 items }
> iMac20,1-XHC	Dictionary	{ 3 items }
> iMacPro1,1-XHC	Dictionary	{ 3 items }
> iMac19,1-XHC	Dictionary	{ 3 items }
OSBundleRequired	String	Root

Diese USB-Mapping läuft auf

iMac20,1-XHC

iMacPro1,1-XHC

iMac19,1-XHC

Mit dieser EFI und USB-Mapping läuft BigSur und Monterey.

Falls und wenn Du Anpassungen machen solltest, mach es mit Hackintoll. Mehr als *funktionsfähig* kann ich eben nicht bestätigen.

[LetsGo](#) Er kann alles anpassen, da ich das Board nicht habe und es mir freundlicher Weise ein Kollege gegeben hat der damit arbeitet, kann ich wohl davon ausgehen dass es funktioniert.

FALLS alles nicht helfen sollte, kann man immer noch [hier](#) nachlesen und vergleichen! Die Jungs hatten es schon Dezember 2020 am Laufen