

Probleme auf Monterey Umstieg mit Neuinstallation ... Catalina lief auf dem Board

Beitrag von „[steve120](#)“ vom 14. Mai 2022, 20:39

[Zitat von Hecatomb](#)

Hab den Thread bezüglich des Problem nur mal kurz überflogen... Hab noch kein Wort von einem USB Mapping gelesen, das Bild des User weißt allerdings eindeutig drauf hin, dass kein USB Mapping vorhanden ist (bitte korrigiert mich falls ich es überlesen hab... Bin auch nur mit dem Smartphone online, kenne also die Efi nicht !)

Big Sur + Monterey geht nur noch mit USB Mapping!!!!

Aus meiner Sicht liegt es auf jeden Fall an einem fehlenden, oder falschem USB Mapping, sollten allerdings die meisten hier wissen ☹️

Update: [bananaskin](#) schreibt doch schon woran es liegt !!!

Alles anzeigen

Hallo,

habe in der Zwischenzeit versucht viel mich in die Materie hier eingelesen.

Ich habe jetzt unter Windows 10 mit USB Toolbox sämtliche Ports mit einem USB 3 Stick durchprobiert und nach Anleitung die UTBMap.kext und USBToolBox.kext erzeugt und in den KEXT Ordner in den EFI Stick verschoben.

Mit dem PL-Editor habe ich das wie in dem Bild eingefügt unter Kernel die Einträge 7 und 8 eingefügt wie hier im Forum beschrieben.

Nachdem ich mit dem neuen EFI Stick boote und das NV-Ram 2x gelöscht habe versucht er auch 1-2 Minuten Monterey zu installieren bricht dann aber ab und geht in den Stand By Mode.

Ich habe mal meinen EFI Ordner angefügt.

Irgendwelche Tips was ich anders machen sollte ?

LG und schönes WE

Steve