

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. Mai 2022, 06:45

Versuch mal mit ner T919 von Fenvi. Und Anschluss an den internen USB 2 Port. Richtig rum anschliessen. Auch sollten die USB Ports richtig gemappt sein. DEN USB Anschluss unbedingt als intern deklarieren. Und unbedingt nur das 5Ghz Netz des Wlans nutzen. Oder wars das 2,4 Ghz 🤔 das stört den Bluetooth Empfang erheblich.