

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 20. Mai 2022, 07:24

Hmm, ich habe das mit einer T919 Fenvi schon probiert. Ist das selbe. Aber der USB "intern" map, da muss ich mal schauen. Es kann sein, dass ich da "nix" gemacht habe, oder den Port deaktiviert habe. Bei meiner "internen" Karte kann ich da ja nun nichts machen, oder? Zumindest finde ich keinen benutzten Kanal, den ich bespassen könnte...