

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „grecedrummer“ vom 20. Mai 2022, 07:38

Der interne USB Port auf den Mainboards, meisten im Doppelpack, sollte auch als intern deklariert werden, hilft der SpleepFunction, zB dass das Mainboard nicht nach einer Minute automatisch vom Tiefschlaf aufweckt usw.

Was ich im DualBootSystem Betrieb abgrundtief unsinnig fand, das einmal gekoppelte Blauzahn Geräte unter Linux, Windows oder macOS sich nicht ansprechen ließen. Egal ob BCM unterstützte Karten, oder intel, die natürlich immer mit den USB 2.0 Kabel intern am Mainboard angebunden waren, muss man betonen da einige es eben nicht taten und Blauzahn nicht funktionierte! Intel Karten unterscheiden sich wegen der CPU Anbindung und Slot der Herstellers stark untereinander und funktionieren nur mir Kexte!

Zumal wir dann auch von macOS Versionen reden die hier Bänder geschrieben wurden, und so, nicht pauschalisiert werden können. KEXTE müssen angebunden werden oder eben entsprechende Einträge, wenn für eine interne Karte beansprucht werden, deklariert werden.

Für mein Teil, habe ich Blauzahn nur wenn es mal brennt zum verbinden, sonst RJ45, WLAN, USB ...

Zerschossene Karten sind mir unbekannt! Da muss man was grundsätzliches falsche gemacht haben, kann ich mir aber nicht vorstellen 🤔