

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. Mai 2022, 07:47

Meine Vermutung...USB Port bei den BCM Karten falsch gemappt. Das mit den den Dualboot ist Alt bekannt und unter Windows gibt es auch eine Möglichkeit das hinzubiegen per Registry.

Bei Linux weiss ich es nicht.

Ich habe bisher immer Blauzahn mit originaler Apple Mouse und Fenvi genutzt. Z390 Designare, Z490 Designare Vision D und im neuen Z690 ACE wird es auch ne T919 von Fenvi. Und natürlich Apple Eingabegeräte neuester Fraktion.