

Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 20. Mai 2022, 20:19

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

ahhh ok die Information fehlte uns. Also ein Problem der Kexte? Hast du die hier drin?
Deine EFI fehlt uns noch hier um mal nachzuschauen

Ich lade die folgenden Kexte:

