

# **Anfragen zu HWC: OOB BCM94360NG NGFF BROADCOM KARTE**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. Mai 2022, 09:09**

Der Kext [BlueToolFixup.kext](#) ist nur wegen denn Absürzen nach Sleep unter Monterey. Siehe Link.

[Monterey Daemon bluetoothd Abstürze nach Sleep > Kein AppleWatch Unlock möglich](#)

Ihr könnt gerne mal prüfen ob das bei euch nicht der Fall ist. Soviel ich dazu weiß ist das Problem noch nicht behoben.