

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. Juni 2022, 16:22

Auf meinem M1 Max 16" MacBook Pro macht die 12.5 Beta 2 Probleme. Wenn ich das Laptop im Clamshell Mode an meiner CalDigit TS3+ hängen habe und nach einer Weile im Standby versuche das MacBook aufzuwecken kommt kein Bild. Sobald ich dann das Thunderbolt Kabel abziehe und wieder anschließe gehen die Lüfter auf Vollgas und das MacBook startet dann nach etwa einer Minute neu und meldet eine Kernel Panic.

Laut den Files die macOS über den Feedback Assistenten verschickt, scheint hier irgendein Co-Prozessor (ACIO1) verantwortlich zu sein. ACIO gehört wohl zu Thunderbolt.

Dateien

- sysdiagnose_2022.06.02_15-12-42+0200_macOS_MacBookPro18-2_21G5037d.tar.gz
- 2022-06-02-151216.kernel.core.log
- 2022-06-02-151216.kernel.core.gz
- panic-full-2022-06-02-151216.000.panic
- 2022-06-02-151216.ACIO1-coproc.core.gz