

Thunderbolt Treiber

Beitrag von „Baeri“ vom 4. Juni 2022, 10:06

Hallo, hat jemand eine Idee?

Mein Mac Pro 2010 zeigt Plötzlich beim Prozessor:

2.8 GHz Intel Core i3

vorher:

2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon

Was könnte wohl der Grund sein?

N.B. Meine Titan Ridge 2.0 Funktioniert jetzt, nachdem ich sie geflasht habe.