

Anfragen zu HWC: OOB BCM94360NG NGFF BROADCOM KARTE

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Juni 2022, 20:57

In deiner EFI ist keine USB-Power SSDT.

Mach bitte mal dein Mapping neu mit dem Hackintool und verwende die erzeugten USBPorts.kext + SSDT-USBX.aml.

USBToolBox.kext + UTBMap.kext dann löschen.