

Anfrage aus dem HWC - Z590 VISION D

Beitrag von „osxlover“ vom 22. Juni 2022, 20:31

[EdD1024](#) Das hat leider eindeutig was mit Thunderbolt zu tun. Ich kenne mich sehr gut aus mit meinen DAWs und habe schon sämtliche Dinge durchprobiert. Das Problem tritt auch nur nach gewisser Zeit auf. Oft durch verschieden Third Party Plugins beim UAD USB keine Probleme. USB Audio Interfaces sind keine alternative zu Thunderbolt für mich auch die Wandler sind besser im UAD Apollo. USB nutze ich nur bei mobilen Sessions am M1 Silicon. Habe viele Jahre zuverlässig mit Firewire gearbeitet das war auch besser als USB.

Ich habe nun die Titan Ridge günstig erworben und versuche in meinem Z590 Vison D Bios F5 die internen Thunderbolt Ports zu deaktivieren und finde es nicht selbst erklärend. Könnte mir da jemand einen Tip geben.

Habe schon sämtliche Einstellungen durch. Die Titan Ridge wird zwar erkannt die Brücke Pin 3 / 5 ist drin aber das System booted nicht bis zum OpenCore Bootloader. Bios sagt mir falsche Einstellungen Standart Einstellungen nehmen. Standart Einstelllungen gehen gleich garnicht. ALtes Profil geladen TB Audiointerface ausgeschaltet - system bootet.