

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „khe91“ vom 23. Juni 2022, 22:01

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

UPS...das ist natürlich sch...se!!!

So habe alle EFI Partitionen auf den SSDs leer gemacht. Nur noch der USB Stick ist bootfähig.

Jeweils SSDT eingespielt, NVRam reset, Strom ausgeschaltet, eingeschaltet und gebootet.

Leider alle ohne Erfolg, ich hoffe, dass in den ioreg Dateien jetzt etwas erkennbar ist.

Die Namen entsprechen immer den SSDT aus den Artikelnummern hier.

Also SSDT aus Antwort #1.846 ist Cube-1846.ioreg usw.

Der Pfad sieht unter Ventura etwas anders aus, als unter Monterey. Ventura scheint die Bridge gleich zu erkennen.

Code

1. Monterey 12.4
2. PciRoot(0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)
3. IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PC02@0/AppleACPIPCI/BR2A@0/IOPP/D035@0/IOPP/BRG0@0/IOPP
- 4.
5. Ventura 13.0b2
6. PciRoot(0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)
7. IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PC02@0/AppleACPIPCI/BR2A@0/IOPP/D035@0/IOPP/pci-bridge@0/IOPP/display@0