

MSI MEG Z690 Ace

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 2. Juli 2022, 17:54

Hatte ein ähnliches Problem mit dem Ram bei meinem X299 System. Es lag damals am Anpressdruck des CPU-Kühler. Hatte damals den Kühler neu montiert und dann lief alles einwandfrei! Würde ich mal probieren, LGA Sockel sind da empfindlich.

Bei mir wurden mal alle 8 Riegel erkannt, manchmal nur 6 und es waren immer die selben DIMM-Slots, die nicht gingen. War fest überzeugt, dass es nicht am Anpressdruck lag, wurde eines besseren belehrt