

Macbook Unibody A1342 gekauft mit Monterey --> Downgrade auf Big Sur?

Beitrag von „griven“ vom 3. Juli 2022, 22:48

Korrekt die AirDrop Thematik steht und fällt mit dem verbauten BT Modul hier muss es BT4.0LE sein unter den neueren macOS Versionen und das besitzt das alten MacBook wie [a16042](#) ganz richtig schreibt nicht. Was den Ruhezustand angeht bin ich hier ein wenig überfragt bzw. habe keine Erfahrung mit dem OCLP auf originaler Apple Hardware (mein MacBookPro 2015 braucht ihn ja noch nicht) könnte mir aber vorstellen das es da einen Zusammenhang geben könnte bzw. wenn man dieser Issue glauben darf: <https://github.com/dortania/Op...-Legacy-Patcher/issues/72> scheint es hier in der Tat einen Zusammenhang zu geben. Ich habe allerdings keine Idee wie eine mögliche Lösung aussehen könnte...