

# Lenovo tiny M93 EFI überarbeiten

Beitrag von „RenStad“ vom 7. Juli 2022, 16:23

Version 0.7.8 kann nicht stimmen. Die Struktur spricht eher für eine Version vor 0.7.3. Denn ab da, wurden die unter UEFI/Drivers anders eingebunden.

Folgende Fehler fallen bei der flüchtigen Betrachtung Deiner Config ins Auge:

1. ACPI/ADD hier hast Du drei Einträge drin (Item0-Item2). Im ACPI-Ordner Deiner EFI hast Du nur zwei Dateien. Jedoch andere als in der Config eingetragen.

2. Kernel/ADD - hier hast Du sechs Kexts eingebunden. Soweit alles gut. Es fehlt ein USB-Kext (oder eine AML-Datei). Hat Dein Gerät nicht eine WLAN/Bluetooth-Karte drin? Wenn ja - schau mal welche.

3. Ab Plattform-Info wirkt Deine Config ein wenig chaotisch. So hast Du zwei SMBIOS-Einträge mit verschiedenen Daten. Mach mal ein Screenshot von "Über diesen Mac".

4. der Bootstrap-Ordner dürfte raus können.

5. Tools-Ordner für NVRAM-Reset sollte hinzugefügt werden.

Mit dem Tool "[Kextupdater](#)" kannst Du Deine Kexts aktualisieren. Aber versuche mal erst die Fehler zu korrigieren oder die Angaben zu 2 und 3 zu posten.