

Alder Lake Hackintosh, ASUS ROG_STRIX_B660-I_GAMING_WIFI - OPENCORE

Beitrag von „SchmockLord“ vom 15. Juli 2022, 09:07

Ja...vielleicht war das eine Eintagsfliege 😊

Kann schon sein, dass es am RAM liegt. Ich hab mir jetzt auch eher die EFI als solche angeguckt. Nicht alles, aber so auf die wesentlichen Sachen. SMBIOS. ACPI-Patches. Kexte. Kernel Quirks. Bootargs. USB-Port config.

Und in der EFI war keine USB-config drin. Und ich dachte, die EFI aus [#27](#) war die vom Threadersteller mit apfelbaum changes.