

Dell XPS 15 9500 - Monterey |Installation Problem

Beitrag von „Hecatomb“ vom 19. Juli 2022, 21:18

[PSP3004](#)

intel wlan modul?

intelbluetoothinjectkex.t deaktivieren

nur intelbluetoothfirmware.kext nutzen+

bluetoolfixup Kext hinzufügen. der bluetollfixup kommt als unterstes in der liste der kexte